SEAPALPV/D.G./519/2026
ASUNTO: Envío Informativo

LIC. DIANA DE ÁVILA PALAFOX
JEFA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
DE SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:

Puerto Vallarta — Nuestro Puerto Renace
2024 — 27 ABR. 2026 — 2027
RECIBIDO
A LAS 13:32 HRS.
JEFATURA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
C/ANEXOS

Según lo estipulado en el Artículo 303 del Reglamento de Gobierno Municipal de Puerto Vallarta Jalisco. El Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por sus siglas SEAPAL – VALLARTA, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, investido de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, encargado de garantizar, en la esfera de su competencia, el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como de operar y asegurar el buen funcionamiento de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio.

El SEAPAL – VALLARTA se rige por lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; el cual establece de manera detallada los fines y objetivos del organismo, su cuerpo de gobernanza y administración, el patrimonio, los requisitos y el procedimiento para nombrar a su titular, los pormenores relativos al personal, estructura orgánica, funcionamiento, sus obligaciones, responsabilidades y atribuciones, la actuación, las relaciones laborales, los medios e instancias de vinculación interinstitucional e intersectorial y los demás asuntos vinculados a su objeto de creación.

La Subdirección de Laboratorio dentro del periodo **ENERO – MARZO del 2026** fue la encargada de realizar la verificación de la calidad del agua suministrada a la población, SEAPAL VALLARTA, realizando programas de muestreo; en pozos, galerías, potabilizadoras, tanques de almacenamiento, tomas domiciliarias, delegaciones y agencias municipales, en garzas y pipas, Gogomáticos atención de quejas de usuarios con una inversión de **$98,008.00 pesos** donde se beneficiaron alrededor de **306,931 habitantes**.

La Subdirección de Laboratorio encargada de la verificación de la calidad del agua suministrada a la población, SEAPAL VALLARTA, realizando programas de muestreo; en pozos, galerías, potabilizadoras, tanques de almacenamiento, tomas domiciliarias, delegaciones y agencias municipales, en garzas y pipas, Gogomaticos, atención de quejas de usuarios, por lo que se ejecutaron:

NUESTRO PUERTO RENACE
Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

Tipo de Análisis	No. de Muestras Acumuladas
Fisicoquímicos y Microbiológicos	1,138
Cobertura de cloración (monitoreo de cloro residual en la red de distribución)	2,779

Respecto al área de **Análisis de Agua Residual,** se verifica tanto el proceso como la calidad final de la descarga de las plantas de tratamiento (PTAR´S), se ejecutaron los siguientes tipos de análisis:

Tipo de Análisis	No. De Muestras Acumuladas
Fisicoquímicos y Microbiológicos	951

Por lo que en ambas áreas analíticas se cuenta con la realización de análisis de manera mensual con un tercero, para garantizar el cumplimiento de los límites que nos establecen la NOM-127-SSA1-2021, en el caso de para uso y consumo humano y la NOM-001-SEMARNAT-2021; en cumplimiento a lo que nos establece la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua.

Durante este periodo se realizaron 7 determinaciones de cloro activo, para la recepción de las remesas de hipoclorito utilizado en el proceso de desinfección del agua, así como 26 muestreos y análisis para la determinación de enterococos en muestras ambientales.

En este periodo no alcanzamos las metas establecidas por: falta de vehículos, la unidad 361 se dio de baja por siniestro desde el 13 de octubre, se está trabajando con unidad prestada por la Dirección de Operación; la unidad 291 en taller mecánico desde el 06 de enero del año en curso y venimos trabajando solamente con 2 unidades en el área de análisis de agua potable.

El área de Saneamiento de SEAPAL Vallarta desempeña un papel fundamental en la protección de la salud pública y del medio ambiente, al encargarse de la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas en el municipio de Puerto Vallarta. Su funcionamiento está orientado al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y a la mejora continua de los procesos operativos, garantizando un manejo responsable del recurso hídrico.

A través de la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, que incluye redes de alcantarillado, cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales, el área de Saneamiento asegura que las descargas se realicen bajo condiciones controladas, minimizando riesgos sanitarios y reduciendo el impacto ambiental en cuerpos receptores y zonas costeras.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

Por lo que dentro de la operatividad de las plantas durante el cuarto trimestre (ENERO - MARZO 2026) fue de:

PTAR NORTE II	
ENERO	1,720,889 m3
FEBRERO	1,545,518 m3
MARZO	1,556,150 m3
TOTAL:	4,822,557 m3

PTAR NORTE I	
ENERO	137,366 m3
FEBRERO	106,345 m3
MARZO	111,377 m3
TOTAL:	355,088 m3

PTAR ECOTERRA	
ENERO	24,583 m3
FEBRERO	21,356 m3
MARZO	21,134 m3
TOTAL:	67,073 m3

PTAR MISMALOYA	
ENERO	5,058 m3
FEBRERO	4,775 m3
MARZO	4,838 m3
TOTAL:	14,671 m3

PTAR BOCA	
ENERO	33,053 m3
FEBRERO	26,041 m3
MARZO	28,149 m3
TOTAL:	87,243 m3

El área de Cultura del Agua de SEAPAL Vallarta (Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta) tiene como función principal promover la conciencia pública, educativa y comunitaria sobre el uso responsable, racional y sostenible del agua, como recurso vital para la ciudad y su entorno, esta área busca específicamente que la población entienda su papel en la preservación del recurso, logrando una corresponsabilidad entre SEAPAL y los vallartenses para cuidar el agua, disminuir desperdicios, practicar un consumo más eficiente y reforzar la importancia ecológica y social de este bien esencial

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

Por lo que dentro del 1er trimestre del año 2026 (ENERO – MARZO) se realizaron las siguientes acciones:

1. ENTREGA DE TARJETONES GOGOMATICOS EN DIFERENTES COLONIAS

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
06 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomáticos	Coapinole	6 colabs.	60 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega.
07 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomáticos	Ramblases	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
13 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomáticos	Magisterio	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
14 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomáticos	Infonavit	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
20 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomáticos	Aurora	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
21 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Ixtapa Tamarindo	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
27 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Cañadas	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
28 enero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Ecoterra	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
03 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Joyas del Pedregal	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
04 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Ixtapa Las Flores	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
10 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Del toro	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

11 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Progreso	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
17 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Independencia	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
18 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Buenos Aires	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
25 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Niños Hérores	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
26 febrero 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Bobadilla	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
03 de marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Portales	6 colabs.	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
04 de Marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Floresta	6 colabs	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
04 de Marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Villa Las Flores	6 colabs	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
10 Marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Mojoneras	6 colabs	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
24 Marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Pitillal	6 colabs	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega
25 Marzo 2026	Renovación de tarjetones de Gogomaticos	Villa de Guadalupe	6 colabs	50 personas	Apoyo con mobiliario y sonido para la entrega

2. VISITAS GUIADAS A ESCUELAS DE NIVEL BÁSCO

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
20 febrero 2026	Visita Guiada	Planta Potabilizadora	6 Colabs	60 personas	Visita guiada a los alumnos del Tepeyac.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

3. VISITAS GUIADAS A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO A SUPERIOR

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
17 febrero 2026	Visita Guiada	Planta Norte II	6 Colabs	45 personas	Visita guiada a los alumnos de la UNIVA

4. VISITAS CON GOGO EN TU ESCUELA DE NIVEL KINDER A PRIMARIA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
06 febrero 2026	Visita Kinder	Lomas de San Nicolas	6 Colabs	50 personas	Se asiste a kínder con actividades de cultura, donde se les habla sobre el cuidado

5. COLABORACION CON DIF Y OPS EN EL PROGRAMA NIDITO DE TU COLONIA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
16 enero 2026	Colaboración con OPD	Volcanes	6 Colabs	100 personas	Actividades de COMUDE, DIF, etc.
06 marzo 2026	Colaboración con OPD	Ixtapa Llanitos	6 Colabs	100 personas	Actividades de COMUDE, DIF, etc.
06 marzo 2026	Colaboración con OPD	Delegación de Ixtapa	6 Colabs	100 personas	Actividades de COMUDE, DIF, etc.
27 marzo 2026	Colaboración con OPD	Buenos Aires	6 Colabs	100 personas	Actividades de COMUDE, DIF, etc.

6. Inauguración de TUKI-LANDIA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
20 febrero 2026	Colab. con presidente	Ixtapa	6 colabs	500 personas	Actividades referentes al cuidado del agua.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

7. ENTREGA DE TINACOS EN EL PROGRAMA PURA AGUA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
16 enero 2026	Entrega de Tinacos	Volcanes	6 Colabs	200 personas	Organización para la entrega de Tinacos
02 febrero 2026	Entrega de Tinacos	Brisas Ixtapa	6 Colabs	60 personas	Organización para la entrega de Tinacos

8. PROGRAMA INTEGRAL MI ESCUELA RENACE

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
09 marzo 2026	Primera reunión	Sala de expresidentes municipales	2 Colabs	20 personas	Capacitación sobre la importancia de colaborar con los diferentes niveles educativos

9. MARCO MUNDIAL CONMEMORATIVO A LA MUJER (CONFERENCIAS)

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
09 marzo 2026	Conferencia Finanzas que inspiran	SUTSEAPAL	4 Colabs	100 personas	Apoyo con mobiliario y equipo.
13 marzo 2026	Red flags y Green flags	SUTSEAPAL	4 Colabs	100 personas	Apoyo con mobiliario y equipo.

10. CERTIFICACION DEL AGUA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
24 marzo 2026	Certificación de agua	Presidencia	2 Colabs		Se acompaña al Director en la entrega del certificado de Calidad del Agua 2026

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

11. SEMANA CULTURAL DEL AGUA

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	No. de Colabs.	ASISTENTES	OBSERVACIONES
02 febrero 2026	Visita a las instituciones	Instituciones Educativas	6 Colabs	3 personas	Visita a las instituciones educativas para invitarlos a la semana cultural del agua 2026
09 febrero 2026	Inicio de las semanas	Oficinas de SEAPAL – VALLARTA	6 Colabs	3 personas	Se inician con los preparativos de la semana cultural del agua.
12 febrero 2026	Venta de boletos SEAPAL 2026	Mercadito malecón de la marina	4 Colabs y 6 de Servicio Social	200 personas	Venta de boletos de carrera Seapal 2026
14 febrero 2026	Venta de boletos	La lija	4 Colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
15 febrero 2026	Venta de boletos	Medio Maratón	4 Colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
16 febrero 2026	Venta de boletos	Restaurante bar Buena Vida	4 Colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
21 febrero 2026	Venta de boletos	Plaza Comercial La Isla	4 Colabs y 6 de Servicio Social	50 personas	Se promueve la venta de boletos
23 febrero 2026	Entrega de oficios y convocatorias y a escuelas	Escuelas participantes	3 colabs	8 personas	Nos reunimos con el grupo de protección civil y bomberos para solicitarles apoyo con la colaboración del Rally y actividades que nos puedan proponer

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

05 marzo 2026	Venta de Boletos	Prepa Vallarta	4 colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
07 marzo 2026	Venta de Boletos	Plaza Pitillal	4 colabs y 6 de Servicios Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
10 marzo 2026	Reunión director	CECYTEJ 24	2 colabs	5 personas	Afinación de detalles con la preparatoria sobre evento que se llevara a cabo en sus instalaciones.
12 marzo 2026	Venta de boletos	Prepa Vallarta	4 colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
13 marzo 2026	Venta de boletos	Presidencia	4 colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
14 marzo 2026	Venta de boletos	Parque Lázaro Cárdenas	4 colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se promueve la venta de boletos
18 marzo 2026	Semana Cultural de Agua	Vestuario Sustentable	6 colabs y 15 de Servicio Social	1000 personas	Actividad sobre realizar un vestuario sustentable en escuela 21 de Marzo
19 marzo 2026	Semana Cultural de Agua	Mundialito	6 colabs y 15 de Servicio Social	300 personas	Evento con el kínder Tenochtitlan sobre partidos de futbol
20 marzo 2026	Semana Cultural de agua	Rally	6 colabs y 15 de servicio social	300 personas	Evento en el Cecytej
21 marzo 2026	Entrega de Kit	La Isla	6 colabs y 6 de Servicio Social	100 personas	Se hace la entrega de los kits para la carrera de SEAPAL VALLARTA 2026
22 marzo 2026	Carrera Anual SEAPAL VALLARTA	Estadio	7 colabs y 34 de Servicio Social	1000 personas	Se apoya al departamento de dirección con la carrera de Seapal Vallarta.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

En el municipio de Puerto Vallarta, el acceso al agua potable de calidad constituye un elemento fundamental para el bienestar social y la salud pública. En este contexto, SEAPAL Vallarta (Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado) ha implementado el programa de Gogomáticos, una estrategia de carácter social orientada a garantizar el acceso equitativo al agua purificada para la población, especialmente en colonias con mayor necesidad.

Los Gogomáticos son dispensadores automáticos de agua purificada, instalados estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad y conectados directamente a la red hidráulica municipal. Su funcionamiento se basa en un sistema de filtración y purificación que permite a los usuarios llenar garrafones de manera sencilla, segura y continua. Estos dispositivos operan bajo un esquema de autoservicio, con capacidad para abastecer diariamente a un número considerable de familias, lo que los convierte en una solución eficiente y sostenible para el suministro de agua de calidad.

La implementación de los Gogomáticos por parte de SEAPAL Vallarta responde a una política pública enfocada en la responsabilidad social, la reducción del gasto familiar y la mejora de la salud comunitaria. Al proporcionar agua purificada, este programa contribuye significativamente al ahorro económico de los hogares, disminuyendo la dependencia de proveedores privados de agua embotellada. Asimismo, fomenta hábitos de consumo más saludables al facilitar el acceso a agua potable, lo que puede impactar positivamente en la reducción del consumo de bebidas azucaradas.

Por lo que en relación con lo mencionado anteriormente, se realizaron los siguientes registros en base al servicio proporcionado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2026.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

ENERO 2026			
GOGOMATICO	USUARIOS	GARRAFONES	LITROS
VILLA DE GUADALUPE	187	331	6,289
ECOTERRA	499	1,221	23,199
MAGISTERIO	196	367	6,973
EL PROGRESO	197	368	6,992
INDEPENDENCIA	387	808	13,352
IXTAPA TAMARINDOS	358	921	17,499
LAS JUNTAS	292	565	10,735
JOYAS DEL PEDREGAL	269	548	10,412
FLORESTA	319	627	11,913
CAÑADAS	278	460	8,740
INFONAVIT	898	1,153	21,907
MOJONERAS	647	1,181	22,439
BOBADILLA	378	746	14,174
VOLCANES	116	189	3,591
AURORA	711	1,335	25,365
VILLA LAS FLORES	71	150	2,850
IXTAPA CENTRO	206	342	6,498
LAS PALMAS	90	183	3,477
PITILLAL CENTRO	74	201	3,819
DEL TORO	262	558	10,602
GUADALUPE VICTORIA	115	214	4,066
RAMBLASES	467	1,068	20,292
PORTALES	314	558	10,602
VALENTIN GOMEZ FARIAS	123	266	5,054
LOMAS DEL COAPINOLE	147	307	5,833
BUENOS AIRES	57	107	2,033
BUGAMBILIAS	153	295	5,605
RANCHITO	60	131	2,489
MISMALOYA	86	168	3,192
FRANCISCO VILLA	50	120	2,280
TOTAL	**8,007**	**15,488**	**292,272**

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

FEBRERO 2026			
GOGOMATICO	USUARIOS	GARRAFONES	LITROS
VILLA DE GUADALUPE	184	309	5,871
ECOTERRA	553	1,312	24,928
MAGISTERIO	352	471	8,949
EL PROGRESO	207	396	7,524
INDEPENDENCIA	377	841	15,979
IXTAPA TAMARINDOS	393	1,072	20,368
LAS JUNTAS	318	582	11,058
JOYAS DEL PEDREGAL	213	446	8,474
FLORESTA	332	628	11,932
CAÑADAS	576	624	11,856
INFONAVIT	330	615	11,685
MOJONERAS	604	1,020	19,380
BOBADILLA	352	669	12,711
VOLCANES	115	184	3,496
AURORA	631	1,170	22,230
VILLA LAS FLORES	74	141	2,679
IXTAPA CENTRO	228	390	7,410
LAS PALMAS	82	171	3,249
PITILLAL CENTRO	86	255	4,845
DEL TORO	192	457	8,683
GUADALUPE VICTORIA	114	206	3,914
RAMBLASES	398	873	16,587
PORTALES	377	841	15,979
VALENTIN GOMEZ FARIAS	153	352	6,668
LOMAS DEL COAPINOLE	143	295	5,605
BUENOS AIRES	83	163	3,097
BUGAMBILIAS	135	225	4,275
RANCHITO	76	153	2,907
MISMALOYA	81	150	2,850
FRANCISCO VILLA	43	112	2,128
TOTAL	**7,802**	**15,123**	**287,317**

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

MARZO 2026			
GOGOMATICO	**USUARIOS**	**GARRAFONES**	**LITROS**
VILLA DE GUADALUPE	242	390	7,410
ECOTERRA	612	1,511	28,709
MAGISTERIO	292	623	11,837
EL PROGRESO	257	550	10,450
INDEPENDENCIA	483	1,098	20,862
IXTAPA TAMARINDOS	403	1,131	21,489
LAS JUNTAS	453	845	16,055
JOYAS DEL PEDREGAL	251	476	9,044
FLORESTA	366	735	13,965
CAÑADAS	396	681	12,939
INFONAVIT	400	720	13,680
MOJONERAS	747	1,371	26,049
BOBADILLA	549	1,034	19,646
VOLCANES	120	210	3,990
AURORA	651	1,186	22,534
VILLA LAS FLORES	120	245	4,655
IXTAPA CENTRO	78	126	2,394
LAS PALMAS	113	217	4,123
PITILLAL CENTRO	103	293	5,567
DEL TORO	269	583	11,077
GUADALUPE VICTORIA	137	256	4,864
RAMBLASES	552	1,223	4,237
PORTALES	399	698	13,262
VALENTIN GOMEZ FARIAS	207	460	8,740
LOMAS DEL COAPINOLE	217	451	8,569
BUENOS AIRES	80	213	4,047
BUGAMBILIAS	190	302	5,738
RANCHITO	99	246	4,674
MISMALOYA	100	190	3,610
FRANCISCO VILLA	72	149	2,831
TOTAL	**8,187**	**18,213**	**327,047**

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

Dentro de la estructura operativa de SEAPAL, el Departamento de Distribución de Agua Potable juega un papel fundamental. Este departamento se encarga de gestionar y asegurar que el agua tratada y potabilizada llegue de manera continua y segura a los hogares, negocios e instalaciones públicas de la ciudad entre otras funciones como

- Operar y mantener la red de tuberías, tanques, bombas y válvulas
- Atender reparaciones, fugas y fallas en la red
- Coordinar actividades de limpieza y mantenimiento de líneas de distribución
- Implementar interconexiones y mejoras de infraestructura

Por lo que dentro del 1er trimestre del año 2026 se registraron las siguientes actividades por parte de la Jefatura de Distribución del Agua:

JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
REPORTE MENSUAL MES DE ENERO 2026

ORDENES DE TRABAJO REPARADAS
FECHA INICIAL : 01/01/2026- FECHA FINAL : 31/01/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	472
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	54
Total general	**526**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	4
TOMA TAPADA	85
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8
Total general	**97**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	8
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	3
EMPEDRAR CON CEMENTO	72
EMPEDRAR CON TIERRA	17
HACER CAJA DE VALVULAS	3
LIMPIAR ESCOMBRO	47
REALIZAR LOZA	1
REPARACION DE BANQUETA	108
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	10
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	29
RETIRAR SEÑALAMIENTO	12
TAPAR EXCAVACION	9
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**319**

ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES
FECHA INICIAL : 17/02/2026 - FECHA FINAL : 17/02/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	206
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	1
Total general	**207**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	20
TOMA TAPADA	108
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	31
Total general	**159**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	1
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	1
EMPEDRAR CON CEMENTO	13
EMPEDRAR CON TIERRA	7
HACER CAJA DE VALVULAS	1
LIMPIAR ESCOMBRO	16
REALIZAR LOZA	0
REPARACION DE BANQUETA	30
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	0
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	12
RETIRAR SEÑALAMIENTO	4
TAPAR EXCAVACION	4
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**89**

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
REPORTE MENSUAL MES DE FEBRERO 2026

ORDENES DE TRABAJO REPARADAS
FECHA INICIAL : 01/02/2026- FECHA FINAL : 28/02/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	474
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	54
Total general	**528**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	6
TOMA TAPADA	35
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6
Total general	**47**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	5
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	2
EMPEDRAR CON CEMENTO	53
EMPEDRAR CON TIERRA	16
HACER CAJA DE VALVULAS	2
LIMPIAR ESCOMBRO	75
REALIZAR LOZA	0
REPARACION DE BANQUETA	76
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	8
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	29
RETIRAR SEÑALAMIENTO	13
TAPAR EXCAVACION	5
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**284**

ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES
FECHA INICIAL : 17/03/2026 - FECHA FINAL : 17/03/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	198
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	0
Total general	**198**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	29
TOMA TAPADA	156
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	56
Total general	**241**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	1
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	2
EMPEDRAR CON CEMENTO	18
EMPEDRAR CON TIERRA	5
HACER CAJA DE VALVULAS	2
LIMPIAR ESCOMBRO	20
REALIZAR LOZA	0
REPARACION DE BANQUETA	37
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	4
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	4
RETIRAR SEÑALAMIENTO	11
TAPAR EXCAVACION	1
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**105**

NUESTRO PUERTO RENACE
Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
REPORTE MENSUAL MES DE MARZO 2026

ORDENES DE TRABAJO REPARADAS
FECHA INICIAL : 01/03/2026- FECHA FINAL : 31/03/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	490
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	54
Total general	**544**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	6
TOMA TAPADA	35
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3
Total general	**44**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	3
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	0
EMPEDRAR CON CEMENTO	25
EMPEDRAR CON TIERRA	4
HACER CAJA DE VALVULAS	0
LIMPIAR ESCOMBRO	26
REALIZAR LOZA	0
REPARACION DE BANQUETA	45
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	10
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	14
RETIRAR SEÑALAMIENTO	13
TAPAR EXCAVACION	4
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**144**

ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES
FECHA INICIAL : 09/04/2026 - FECHA FINAL : 09/04/2026

ACTIVIDADES	
FUGA DE AGUA POTABLE	81
TUBO ROTO DE AGUA POTABLE	0
Total general	**81**

ACTIVIDADES	
BAJA DE PRESIÒN	35
TOMA TAPADA	184
FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	62
Total general	**281**

ACTIVIDADES	
ADOQUINAR	1
CAJA DE VALVULA SIN TAPA	1
EMPEDRAR CON CEMENTO	20
EMPEDRAR CON TIERRA	9
HACER CAJA DE VALVULAS	0
LIMPIAR ESCOMBRO	10
REALIZAR LOZA	0
REPARACION DE BANQUETA	34
REPARACION DE BASE DE ASFALTO	4
REPARACION DE BASE DE CONCRETO	3
RETIRAR SEÑALAMIENTO	3
TAPAR EXCAVACION	0
TUBO DESCUBIERTO	0
Total general	**85**

NUESTRO PUERTO RENACE
Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México. C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

La Jefatura de Producción es el área responsable de garantizar la correcta captación, potabilización y suministro de agua potable a la población del municipio. Su función principal es asegurar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad, cantidad y continuidad establecidos por la normatividad vigente, contribuyendo así al bienestar social y al desarrollo sostenible de la región. Esta jefatura coordina y supervisa la operación de fuentes de abastecimiento, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y sistemas de conducción, además de implementar estrategias para el uso eficiente del recurso hídrico. Asimismo, participa en la planeación operativa, el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, y en la atención de contingencias que puedan afectar el servicio. A través de una gestión técnica y administrativa eficiente, la Jefatura de Producción desempeña un papel fundamental dentro de SEAPAL Vallarta, ya que garantiza un servicio confiable y de calidad, alineado con los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y mejora continua.

Por lo que en base a los registros que se realizan durante la operatividad de las plantas potabilizadoras los resultados son los siguientes:

Enero: 3,529,842 m3

Febrero: 3,271,220 m3 ***Total (Enero - Marzo 2026):*** *10,228,797* m3

Marzo: 3,427,735 m3

Sin otro particular quedo a sus órdenes enviándole un afectuoso saludo, se despide de usted.

ATENTAMENTE:
"2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos Une"
Puerto Vallarta, Jalisco a 24 de Abril de 2026

Puerto Vallarta SEAPAL VALLARTA
DIRECCIÓN GENERAL

Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández
Director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
De Puerto Vallarta, Jalisco.

C.c.p. – Ing. Alejandro Padilla Viorato – Director Operativo de SEAPAL – VALLARTA.
C.c.p.- L.A.E. Jorge Luis Durán Topete– Director Administrativo de SEAPAL - VALLARTA
C.c.p. – C. Omar Salvador Flores Gómez – Jefe de Planeación Hídrica Estratégica de SEAPAL – VALLARTA.
C.c.p.- Archivo
CARH/APV/JLDT/OSFG/eac

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

SEAPAL

EVIDENCIA


1. ENTREGA DE TARJETONES GOGOMATICOS EN DIFERENTES COLONIAS



SEAPAL




SEAPAL



SEAPAL










Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL




SEAPAL





Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

2. VISITAS GUIADAS A ESCUELAS DE NIVEL BASICO




SEAPAL


3. VISITAS GUIADAS A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO A SUPERIOR

















4. VISITAS CON GOGO EN TU ESCUELAS DE NIVEL KINDER A PRIMARIA




SEAPAL
VALLARTA



Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

5. COLABORACION CON DIF Y OPS EN EL PROGRAMA NIDITO EN TU COLONIA





SEAPAL












Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho. Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta. Jalisco. México. C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL










6. COLABORACION CON EL PRESIDETE INAUGURACION TUKI-LANDIA





SEAPAL










Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)


SEAPAL




7. ENTREGA DE TINACOS EN EL PROGRAMA PURA AGUA




SEAPAL









8. PROGRAMA INTEGRAL MI ESCUELA RENACE



SEAPAL



9. MARCO MUNDIAL CONMEMORATIVO A LA MUJER (CONFERENCIAS)




10. CERTIFICACION DEL AGUA



SEAPAL


SEAPAL
RENACE
CERTIFICADO DE LA


CERTIFICADO DE LA
GALIDAD DEL AGUA NO. 35




CERTIFICADO D
CALIDA EL AGUA N

SEAPAL

11. SEMANA CULTURAL DEL AGUA









SEAPAL






SEAPAL









SEAPAL




SEAPAL






SEAPAL





SEAPAL





Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL








SEAPAL





SEAPAL






SEAPAL





SEAPAL







SEAPAL



SEAPAL










Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL




SEAPAL



Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco. México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL




Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)

SEAPAL



Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)




3 TERCER LUGAR

SEAPAL


2
SEGUNDO
LUGAR


1
PRIMER
LUGAR




AGUA


CULTURA DEL
AGUA



1
PRIMER
LUGAR

SEAPAL









SEAPAL



SEAPAL



SEAPAL








SEAPAL
VALLARTA


(TITULO JAL 100307 ACTIVIDAD NUMERO 16)


REHABILITACION DE DIGESTION AEROBIA DE LODOS NORTEII

Se relizan maniobras de retiro de solidos arenas asi como revision de infraestructura cambio de valuvas y tuberias

Maniobras de desazolve, se ingresó mini cargador en zanja para llenado de plataforma con apoyo de grúa retirar arenas











SEAPAL
VALLARTA

(TITULO JAL 100307 ACTIVIDAD NUMERO 9)


REHABILITACION DE TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS NORTEII.

Mantenimiento de sedimentador limpieza de drenes, retiro de taponamiento en válvula telescópica, revisión y valoración en rastras.











SEAPAL
VALLARTA

COLOCACION DE LLANTA SEDIMENTADOR NORTEII

Se realiza cambio de llanta colocación de flechas chumaceras y reductor









SEAPAL
VALLARTA


(TITULO JAL 100307 ACTIVIDAD NUMERO 14)


REHABILITACION DE SISTEMA DE RECIRCULACION DE LODOS NORTEII


Mantenimiento preventivo y correctivo motor nuevo y motor reductor


de motor reductor cambio de aceite así como ajuste de bandas.















Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


SEAPAL
VALLARTA


(TITULO JAL 100307 ACTIVIDAD NUMERO 8)


MEJORAMIENTO DE TANQUE DE OXIDACION BIOLOGICA.

Colocación e instalación y puesta en marcha de sopladores AT200 AERZEN.











Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx





Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PTAR NORTEII		
No.	**Actividad**	**Status**
1	Proyecto de rehabilitación, mejora y reemplazo de cárcamos de aguas negras.	10 %
2	Rehabilitación integral de cribado fino Norte II.	5 %
3	Rehabilitación de cribado fino ampliación.	5 %
4	Rehabilitación de desarenador tangencial Norte II.	5 %
5	Rehabilitación de desarenador airado ampliación.	5 %
6	Rehabilitación de sedimentadores Primarios ampliación.	
7	Mejoramiento zanja de oxidación biológica Norte II.	100 %
8	Mejoramiento tanque de oxidación biológica.	100%
9	Rehabilitación de tanques sedimentadores secundarios Norte II.	100%
10	Rehabilitación de Tanques sedimentadores secundarios ampliación.	
11	Reemplazo de sistema de desinfección Norte II.	100 %
12	Reemplazo de sistema de desinfección ampliación.	
13	Rehabilitación del sistema de recirculación de lodos ampliación.	100 %
14	Rehabilitación del sistema de recirculación de lodos Norte II.	90 %
15	Rehabilitación de digestión anaerobia de lodos.	
16	Rehabilitación de digestión aerobia de lodos Norte II.	100%

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

17	Rehabilitación de caseta de desaguado de lodos filtros banda.	50 %
18	Rehabilitación de cárcamo de filtrado de lodos Norte II.	20 %
19	Rehabilitación de cárcamo de desechos sépticos.	
20	Rehabilitación de caseta de desaguado de lodos decantadoras centrifugas.	100 %
21	Reemplazo y sustitución de medidores de flujo ultrasónico, electromagnéticos, flujo masico norte II y ampliación.	100 %
22	Automatización de reactores biológicos con medidores de oxigeno y sondas orp Norte II y ampliación.	
23	Construcción de espesador de lodos en línea para 30 lps.	
24	Reemplazo y mejora de sistema eléctrico de distribución en media tensión.	100 %
25	Reemplazo y mejora de sistema electrico de distribución en baja tensión.	100%
26	Mejoramiento de punto de muestreo de efluente de PTAR Norte II.	100%

DE LAS 26 ACTIVIDADES SE HAN CONCLUIDO 12 QUEDANDO PENDIENTE 7,

Y 7 CON AVANCES.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PTAR NORTE II					
No.	**Actividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha de fin**	**Status**	**FECHA APROX DE FIN DE OBRA**
1	Proyecto de rehabilitacion, mejora y reemplazo de carcamos de aguas negras.	03/04/2023	11/03/2027	10%	
2	Rehabilitacion integral de cribado fino Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	5%	
3	Rehabilitacion de cribado fino ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	5%	
4	Rehabilitacion de desarenador tangencial Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	5%	
5	Rehabilitacion de desarenador aerado ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	5%	
6	Rehabilitacion de sedimentadores Primarios ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
7	Mejoramiento zanja de oxidacion biologica Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	100%	29/05/2025
8	Mejoramiento tanque de oxidacion biologica ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	50%	
9	Rehabilitacion de tanques sedimentadores secundarios Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	25%	
10	Rehabilitacion de Tanques sedimenadores secundarios ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	50%	
11	Reemplazo de sistema de desinfeccion Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	100%	16/04/2025
12	Reemplazo de sistema de desinfeccion ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
13	Rehabilitacion del sistema de recirculacion de lodos ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	100%	23/06/2025
14	Rehabilitacion del sistema de recirculacion de lodos Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	20%	

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


15	Rehabilitacion de digestion anaerobia de lodos.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
16	Rehabilitacion de digestion aerobia de lodos Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
17	Rehabilitacion de caseta de desaguado de lodos filtros banda.	03/04/2023	11/03/2027	50%	
18	Rehabilitacion de carcamo de filtrado de lodos Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	20%	
19	Rehabilitacion de carcamo de desechos septicos.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
20	Rehabilitacion de caseta de desaguado de lodos decantadoras centrifugas.	03/04/2023	11/03/2027	100%	28/10/2024
21	Reemplazo y sustitucion de medidores de flujo ultrasonico, electromagneticos, flujo masico norte II y ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	100%	20/08/2025
22	Automatizacion de reactores biologicos con medidores de oxigeno y sondas orp Norte II y ampliacion.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
23	Construccion de espesador de lodos en linea para 30 lps.	03/04/2023	11/03/2027	0%	
24	Reemplazo y mejora de sistema electrico de distribucion en media tension.	03/04/2023	11/03/2027	100%	23/07/2025
25	Reemplazo y mejora de sistema electrico de distribucion en baja tension.	03/04/2023	11/03/2027	100%	23/07/2025
26	Mejoramiento de punto de muestreo de efluente de PTAR Norte II.	03/04/2023	11/03/2027	100%	22/12/2024


Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


SEAPAL
VALLARTA


(TITULO 817873 ACTIVIDAD 4)

REHABILITACION Y MEJORA DE CASETA DE CONTROL DE MOTORES.













Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx











Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


SEAPAL
VALLARTA


(TITULO 817873 ACTIVIDAD 7)

REHABILITACION Y MEJORA DE SISTEMA DE DESINFECCION











Se realiza la sustitución de tubería dañada por desgaste, así como peras de nivel válvulas , bomba presurizadora, dosificador de hipoclorito al igual que un contenedor nodriza de 10 ml lts 40% virgen con una alta resistencia y densidad


Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


SEAPAL
VALLARTA


(TITULO 817873 ACTIVIDAD 11)

MEJORA PUNTO DE MUESTREO EN EFLUENTE.









Se realiza colocación de paso en barandal con una llave de paso y bomba vertical en salida de efluente para mejorar la toma de muestra.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BOCA		
No.	**Actividad**	**Status**
1	Construcción de sistema de pretratamiento .	100%
2	Rehabilitación y mejora de reactor biológico. No. 1.	
3	Rehabilitación y mejora de reactor biológico. No. 2.	100%
4	Rehabilitación y mejora caseta de control de motores.	100%
5	Rehabilitación de sedimentadores secundarios.	
6	Mejora de sistema eléctrico de distribución en baja tensión.	
7	Rehabilitación y mejora de sistema de desinfección.	100%
8	Rehabilitación y mejora de digestor aerobio.	
9	Acondicionamiento de sistema de tratamiento de lodos.	
10	Mejoramiento de medición de flujos-	100%
11	Mejoramiento de punto de muestreo efluente.	100%

De las 11 actividades por realizar realizadas 6 faltantes 5


Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

SEAPAL
VALLARTA


(TITULO JAL133924 ACTIVIDAD 12)

MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA TRATADA (LINE AMORADA)


Fabricación de garza remplazo de bombas en cárcamo de agua tratada. Así como ampliación en líneas de distribución.





















Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx











Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx





Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

SEAPAL
VALLARTA


(TITULO JAL133924 ACTIVIDAD 6,7)


REAHABILITACION Y MEJORA DE SEDIMENTADOR RECTANGULAR ALTA TASA NO.1 Y NO2.


Se realiza remplazo de los modulos de sedimentación Brentwoods por desgaste asi como limpieza














Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho. Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PTRNORTEI		
No.	**Actividad**	**Status**
1	Rehabilitación y mejora de caja en homogenización.	100%
2	Rehabilitación y mejora de reactor biológico no.1.	
3	Rehabilitación y mejora de reactor biológico no.2.	
4	Rehabilitación y mejora de reactor biológico no.3.	100%
5	Rehabilitación y mejora de reactor biológico no.4.	100%
6	Rehabilitación y mejora de sedimentador rectangular alta tasa no. 1.	100%
7	Rehabilitación y mejora de sedimentador rectangular alta tasa no. 2.	100%
8	Rehabilitación y mejora de sedimentador circular alta tasa no.1.	100%
9	Rehabilitación y mejora cárcamo de recirculación de lodos.	100%
10	Rehabilitación general de sistema de tratamiento de lodos (lechos de secado/filtros banda).	
11	Mejoramiento de sistemas de medición ultrasónico y electromagnético.	
12	Mejoramiento de cárcamo de aguas tratadas (línea morada)	100%
13	Mejoramiento de sistemas de desinfección de agua tratada.	
14	Mejoramiento de punto de muestreo efluente Norte I	100%


DE LAS 14 ACTIBIDADES POR REALIZAR 9 ESAN CONCLUIDAS 5 FALTANTES


Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx


SEAPAL
VALLARTA


(CUMPLIMIENTO TITULO JAL155748 ACTIVIDAD 6)


MEJORAMIENTO DE TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.













Se realiza remplazo de equipo de bombeo para retorno de lodos así como remplazo de vertederas, en la foto se muestra los resultados de los trabajos realizados.


Su finalidad es garantizar la correcta separación de solidos suspendidos por gravedad, evita la acumulación de lodos sépticos y obstrucciones.


Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho. Col. L. Cárdenas. Pto. Vallarta, Jalisco. México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

SEAPAL
VALLARTA

(CUMPLIMIENTO TITULO JAL155748 ACTIVIDAD 9)

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DESINFECCION DE AGUA TRATADA.



















Se realiza instalación de disecador de cloro pulsafeeder cambio de diafragmas y válvulas.
Retención de agua en salida para mejor clorado.

(CUMPLIMIENTO TITULO JAL155748 ACTIVIDAD 6)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PTAR ECOTERRA		
No.	**Actividad**	**Status**
1	Rehabilitación y mejoramiento de cárcamo de aguas negras	100%
2	Rehabilitación y mejoramiento de reactor de lecho de suspendido no.1.	
3	Rehabilitación y mejoramiento de reactor de lecho de suspendido no.2.	
4	Mejoramiento de reactor biológico no.1.	100%
5	Mejoramiento de reactor biológico no.2.	100%
6	Mejoramiento de tanque sedimentador secundario	100%
7	Construcción de sistema tratamiento de lodos in situ	100%
8	Rehabilitación y mejora de tanque de contacto de cloro	100%
9	Mejoramiento de sistema de desinfección de agua tratada	100%
10	Mejoramiento del punto de descarga del efluente PTAR Ecoterra	100%

DE LAS 10 ACTIVIDADES POR RELIZAR SE CUMPLEN 8 QUEDANDO PENDIENTES 2

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

SEAPAL
VALLARTA

(TITULO 817891 ACTIVIDAD 6)


MEJORA DE DIGESTOR AEROBIO.

Se realiza limpieza y mantenimiento de reactor, cambio de platos difusores ya que los existentes se encontraban dañados.









Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho, Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx

CRONOGRMA DE ACTIVIDADES MISMALOYA		
No.	**Actividad**	**Status**
1	Mejoramiento de desarenador influente	
2	Mejoramiento de hidrotamiz influente	100%
3	Rehabilitación y mejoramiento de reactor biológico	100%
4	Rehabilitación y mejoramiento de sedimentador secundario	100%
5	Rehabilitación de cárcamo de lodos secundarios	
6	Mejoramiento del digestor aerobio	100%
7	Rehabilitación y mejoramiento de espesador de lodos	
8	Rehabilitación y mejoramiento de la caseta de desaguado de lodos	
9	Rehabilitación y mejoramiento de sistema de desinfección de agua tratada	
10	Rehabilitación y mejoramiento de cárcamo de aguas negras	
11	Mejora de sistemas de medición de flujo	100%
12	Mejora de punto de muestreo de efluente	

DE LAS 12 ACTIVIDADES A REALIZAR SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS 5 DE LA CAULES RESTAN 7

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila Camacho. Col. L. Cárdenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330.
(322) 226 91 91 y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas)
www.seapal.gob.mx