

**C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico de los Bienes Muebles que adquieren.**

**U-541**

**HONDA**

**COMERCIALIZADORA DE MOTOS, SA DE CV.**

HOJA DE INSPECCION PREVIA A LA ENTREGA (HIPE)

Modelo	XR150LE	Cliente	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SA DE CV
No. de Chasis	3H1KD1340RD904857	Dirección	AV. FRANCISCO VILLA S/N LAZARO CARDENAS 48330
No. de motor	KD07E2562807	Teléfono	3222269191, blopezc@sepal.gob
Fecha entrega	14/12/2023		

**Nota:** Compruebe todos los puntos enumerados en la lista de servicio antes de entregar el producto al cliente. Consulte el manual del propietario o el manual de taller para ver las especificaciones y los procedimientos detallados. **Efectúe siempre un recorrido de prueba para cerciorarse de que funciona correctamente el vehículo.**

**Funcionamiento General**

- Operación de frenos correcta (Ajuste de juego libre)
- Funcionamiento de ahogador y comprobación de ralenti
- Ajuste y lubricación de cadena de tracción
- Presión de los neumáticos (Consultar manual de servicio de acuerdo al modelo)
- Comprobación de acelerador
- Comprobación y ajuste de tornillería
- Comprobación de tensión de rayos

**Funcionamiento de componentes eléctricos**

- Faro: Dirección del haz de luz alta y baja
- Luz de parada (stop)
- Direccionales
- Claxon
- Interruptor de parada del motor
- Sistema de arranque (marca y/o repart)
- Sistema de carga de la batería

**Recorrido de Prueba**

- Funcionamiento, manejo, dirección y operación
- Suavidad de cambios, operación del embrague, etc.
- Aceleración, despegue suave, etc.
- Operación correcta de velocímetro
- Ajuste de RPM, según altitud de operación  
(Consultar manual de servicio de acuerdo al modelo)
- Compruebe la operación del ventilador
- Al término del recorrido de prueba, compruebe que existan fugas de aceite, combustible o refrigerante.

**Fluidos**

- Nivel de aceite ( en marca superior)
- Anticongelante
- Líquido de frenos
- Gasolina



**IMPORTANTE AL RECIBIR SU MOTO**  
**Comercializadora de Bienes Muebles S.A. de C.V.**  
 R.F.C. CMO-970716-3F0  
 Av. Francisco Villa # 570 Col. La Vena  
 Puerto Vallarta, Jalisco P. 48320

- Póliza de Garantía ( SELLADA )
- Bolsa de herramienta
- Fueron explicadas las políticas y cobertura de la garantía
- Manual de propietario
- Llaves (Original y Copia)
- Explicación de beneficio de primer Servicio (Mano de obra y aceite) y Funcionamiento básico del Vehículo.

COMENTARIOS DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ ANOTACIONES: \_\_\_\_\_

 FIRMA DEL CLIENTE     
  FIRMA DEL VENDEDOR     
  FIRMA DEL TECNICO.

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: DISTRIBUIDOR



FOLIO FISCAL (UNID)		UNIDADES	
D9ABE696-6DC1-4289-B756-89018FF7028B			
MÉTODO DE PAGO		I (Comprobante de Ingreso)	
PUE (Pago en una sola exhibición)		PVU 12156	
CONDICIONES DE PAGO		LUGAR EXP.	EXPORTACION
CONTADO		48320	01
FORMA DE PAGO		FECHA	
03 (Transferencia electrónica de fondos)		2023-12-14 10:57:36	
CONFIRMACION		TIPO DE RELACION	

**EMISOR**  
**COMERCIALIZADORA DE MOTOS**  
 CMO9707163F0  
 Regimen 601 (General de Ley Personas Morales)  
 Francisco Villa 570, Col.: La Vena Puerto Vallarta,  
 Jalisco, C.P.: 48320

**RECEPTOR**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
 VALLARTA, JALISCO R.F.C.: SAP1912175Y2 Regimen: 603 (Personas Morales con  
 AV. FRANCISCO VILLA SIN LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA JALISCO 48330  
 Uso CFDI G03 (Gastos en general)

**UNIDAD** NIV-3H1KD1340RD904857  
 Marca: HONDA Modelo: 2024  
 Tipo: XR150L EK Combustible: GASOLINA  
 Color: ROJO Serie: 3H1KD1340RD904857  
 Capacidad: 149.2 CC Motor: KD07E2562807  
 Transmision: ESTANDAR

**PROCEDENCIA: NACIONAL** Clave vehicular: 0RD904857  
 Pedimento Importacion: Cilindros: 1  
 Fecha Pedimento: 0000-00-00 Cliente: 400089092  
 Recinto fiscal:  
 Vendedor: ARMANDO ROSARIO GLZ  
 No. Solicitud de Pedido: 14506

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Obj Imp	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
25101801	0RD904857	H87	02	PIEZA	1.00	\$ 43,094.83	---	\$ 43,094.83
MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA SERIE 3H1KD1340RD904857 MOTOR KD07E2562807 CATALOGO XR150L EK 2024								
Impuesto Traslado: 002 (IVA) Base: \$43094.83 Tipo Factor: Tasa=0.160000 Importe: \$6895.17								

(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)  
 (Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Subtotal</b>	\$ 43,094.83
<b>Descuento</b>	\$ 6,895.17
<b>TOTAL</b>	\$ 49,990.00



Comercializadora de Motos  
 S.A. de C.V.  
 FRANCISCO VILLA 570  
 Av. Francisco Villa # 570 Col. La Vena  
 Tel. 22 591 21 C.P. 48320  
 Puerto Vallarta, Jal.

U-541

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]D9ABE696-6DC1-4289-B756-89018FF7028B[2023-12-14T11:00:33]FCG840618N51[Boz2SMSuL6aEHl++a]3VE57YVZxLH67D6hx/huGICU7R4hmVcE4YXIKYCKwKlgKme31hUCubqwn7vdXUatvOpgHTgLqOmpMkTTSyww3Qdtn8DzBCF13TvlHQqLZXHaZ66iGm0yroOfmNizmDmuisXzAVie7gnWOUzCV19lUmq+4PPOOW7kKwz0ROrBucScNrac2ztc477351q7uXzJA.L0Sx2GvmMVowWRz+ekQ7E6lIdGfacX7UJ8P308elcy12cXxmIwZMXpcLIC2vEFMy+jm1x38cBzWKLrFBvQJrZelo7YVdVc.J5zEu1TrVVVMaMKFpKlubYDB3lupgeQ==[00001000000516053674]]



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Boz2SMSuL6aEHl++a]3VE57YVZxLH67D6hx/huGICU7R4hmVcE4YXIKYCKwKlgKme31hUCubqwn7vdXUatvOpgHTgLqOmpMkTTSyww3Qdtn8DzBCF13TvlHQqLZXHaZ66iGm0yroOfmNizmDmuisXzAVie7gnWOUzCV19lUmq+4PPOOW7kKwz0ROrBucScNrac2ztc477351q7uXzJA.L0Sx2GvmMVowWRz+ekQ7E6lIdGfacX7UJ8P308elcy12cXxmIwZMXpcLIC2vEFMy+jm1x38cBzWKLrFBvQJrZelo7YVdVc.J5zEu1TrVVVMaMKFpKlubYDB3lupgeQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GH7M+LBQlvcCo/3v5g5qz9mOWbPaeHCVHJh5LIQ2utpNv876.3lJlQSHHbfztnag-Ao8pBWh4DgDAmyhZg9pCiQ63eU4tvQbha3ZhzR50B8SG2lvRZx5I3wO6SWxh8AgLJOHvno7MxPqSXbcw/8mCUoI3BgvIGTDkGHUBTAD/GC.NLI70/bDpGNehALSz7O4XPqWbH6++glNobYRyK/ampk+2C5ozJv332pQNY88eM1hwSdBygOBcFZvL4oV7Jrs/kx844I5gVWomG7M1eZ18KyXhgNYzAJ5-wZl+AaZmUx.DuSNGRvB2-D5W+OVMSOnFyPezk71Q==



# Módulo de Bienes Muebles

Consulta de Bienes - Módulo de Bienes 2015 - [Consulta de Bienes]

Version: 2.4.5.3

Responsable: KATIA SAYURI RODRIGUEZ QUINTANA

Ayuda Utilerias Ventanas

Nuevo Editar Listado Cargar Documentación Regresar  Mostrar Todos Filtro Avanzado

Consulta de Bienes

Drag a column header here to group by that column

Datos de Adquisición del Bien

Activo	Codigo Inte...	Id Distribución	Ente	Descripción	Fecha Adquisición	ID Ramo	Ramo	ID Depend...
7397	541		0	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024	14/12/2023	2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA...	2 S

## Evidencia Fotográfica:

U-541

