



## ACTA DE VISITA DE OBRA

Acta que se formula, siendo las 9:00 horas del día 29 de abril de 2026 pertenecientes a la visita convocada por SEAPAL Vallarta, en relación al Concurso Simplificado Sumario: No. SEAPAL-2026-03-CSS relativo a la obra: "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS Y AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUAS TRATADAS, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 1, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO ", de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones, las Bases del Concurso y con el Artículo 61 fracción XXIV numeral 4 de La Ley de obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, el Artículo 61, 64 fracción II inciso a) y el Artículo 81 del Reglamento de obra Pública para el estado de Jalisco y sus Municipios, se reunieron en las oficinas de SEAPAL Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del Concurso Simplificado Sumario en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.

No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.

### Representantes de SEAPAL Vallarta

Nombre Y Cargo:

Arq. Carlos Alfredo Manzano Madera  
Director De Estudios Y Proyectos Del Agua

Ing. Carlos Fernando José Torres Davalos  
Jefatura de Estudios y Proyectos del Agua

Arq. Miguel Ángel Aguilar Becerra  
Supervisor De Obra

Firma:



Por los Contratistas:

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
2	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	Mario Izam Garcia Olivares	
3	BRIORA TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ulises Alejandro Sandoval Tapia y	
4	R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
5	ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.		

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: SEAPAL-2026-03-CSS, relativo a la obra: "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS Y AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUAS TRATADAS, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 1, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO".

AX

