

# DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

ACTA DE VISITA DE OBRA

DOCUMENTO PT 7A  
(Complemento)

Acta que se formula, siendo las **10:00 hrs.** del día **29 de enero de 2021** pertenecientes a la visita convocada por Seapal Vallarta, en relación al **Concurso Simplificado Sumario: No. SEAPAL-2021-01-CSS** relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE LA RASTRA METALICA DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II**, y de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones y las **Bases del Concurso Simplificado Sumario**, se reunieron en las oficinas de Seapal Vallarta, con domicilio en la **Av. Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco**, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del **Concurso Simplificado Sumario** en cuestión y que forma para integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.

**No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.**

NOMBRE Y CARGO:

FIRMA:




ARQ. CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ULISES ALEJANDRO ARMANDO RODRÍGUEZ CÓRDOBA  
SUPERVISOR DE OBRA



P.A.

Representantes de Seapal Vallarta  
POR LOS CONTRATISTAS:

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	ELEMENTO AQUA, S. DE R.L. DE C.V.	OCTAVIO OROZCO T	
2	CH&A BAUS, S. DE R.L. DE C.V.	REGELIO AOU	
3	3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Francisco J. Ulloa G.	

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: **SEAPAL-2021-01-CSS**, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE LA RASTRA METALICA DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II**.